



ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY Typ ZCW wersja pozioma





Akcesoria / Dodatki:

- Izolacja zbiornika
- Przeciwnożnierze gwintowane (ocynk)
- Anoda magnezowa
- Grzałka
- Rewizja standardowa lub z króćcem pod grzałkę
- *Wspornik zbiornika poziomego (kpl.)

ZCW 100-150

Wspornik zbiornika



ZCW 2000-2000

| Typ zbiornika | Średnica [mm] | Wymiary [mm] | | | | | Przyłącza | | | | Poj. V [litr] | Wymiary [mm] | |
|---------------|---------------|--------------|------|---------|------------|-----|-----------|----|----|----|---------------|--------------|-----|
| | | zbiornika | | rozstaw | 6 / 10 bar | | K1 | K2 | K3 | K4 | | *wspornik | |
| | | Lc | H | lr | g/p | g/d | | | | | | A | B |
| ZCW - 100 | 400 | 985 | 530 | --- | 3/4 | 4/4 | 32 | 40 | 25 | 32 | 100 | 350 | 100 |
| ZCW - 150 | 500 | 1025 | 630 | --- | 3/4 | 4/4 | 32 | 40 | 25 | 32 | 150 | 450 | 150 |
| ZCW - 200 | 500 | 1195 | 630 | --- | 3/4 | 4/4 | 50 | 40 | 25 | 32 | 200 | 450 | 150 |
| ZCW - 300 | 600 | 1320 | 730 | --- | 3/5 | 4/5 | 65 | 50 | 25 | 32 | 300 | 550 | 150 |
| ZCW - 350 | 600 | 1520 | 730 | --- | 3/5 | 4/5 | 65 | 50 | 25 | 32 | 350 | 550 | 150 |
| ZCW - 400 | 700 | 1444 | 830 | --- | 4/5 | 4/5 | 65 | 50 | 25 | 32 | 400 | 625 | 150 |
| ZCW - 500 | 700 | 1570 | 830 | --- | 4/5 | 4/5 | 65 | 50 | 25 | 32 | 500 | 625 | 150 |
| ZCW - 600 | 700 | 1820 | 830 | --- | 4/5 | 4/5 | 65 | 50 | 25 | 32 | 600 | 625 | 150 |
| ZCW - 700 | 800 | 1620 | 930 | --- | 4/6 | 4/6 | 65 | 50 | 25 | 32 | 700 | 625 | 170 |
| ZCW - 750 | 800 | 1680 | 930 | --- | 4/6 | 4/6 | 65 | 50 | 25 | 32 | 750 | 625 | 170 |
| ZCW - 800 | 800 | 1820 | 930 | --- | 4/6 | 4/6 | 65 | 50 | 25 | 32 | 800 | 625 | 170 |
| ZCW - 900 | 800 | 1960 | 930 | --- | 4/6 | 4/6 | 65 | 50 | 25 | 32 | 900 | 625 | 170 |
| ZCW -1000 | 900 | 1870 | 1030 | --- | 4/6 | 4/6 | 80 | 50 | 25 | 32 | 1000 | 780 | 170 |
| ZCW -1500 | 1000 | 2220 | 1130 | --- | 5/8 | 5/8 | 80 | 50 | 25 | 32 | 1500 | 880 | 200 |
| ZCW - 2000 | 1200 | 2010 | 1400 | 1090 | 5/8 | 5/8 | 100 | 25 | 32 | 50 | 2000 | 1080 | 200 |
| ZCW - 2500 | 1200 | 2460 | 1400 | 1540 | 5/8 | 5/8 | 100 | 25 | 32 | 50 | 2500 | 1080 | 200 |
| ZCW - 3000 | 1200 | 2760 | 1400 | 1840 | 5/8 | 5/8 | 100 | 25 | 32 | 50 | 3000 | 1080 | 200 |
| ZCW - 3500 | 1400 | 2460 | 1600 | 1540 | 6/8 | 6/8 | 150 | 25 | 32 | 50 | 3500 | 1200 | 250 |
| ZCW - 4000 | 1400 | 2870 | 1600 | 1800 | 6/8 | 6/8 | 150 | 25 | 32 | 50 | 4000 | 1200 | 250 |
| ZCW - 5000 | 1400 | 3670 | 1600 | 2550 | 6/8 | 6/8 | 150 | 25 | 32 | 50 | 5000 | 1200 | 250 |
| ZCW - 6000 | 1600 | 3520 | 1800 | 2300 | 6/8 | 6/8 | 150 | 25 | 32 | 50 | 6000 | 1430 | 300 |
| ZCW - 8000 | 2000 | 2922 | 2200 | 1600 | 6/8 | 6/8 | 150 | 32 | 40 | 50 | 8000 | 1800 | 300 |
| ZCW - 10000 | 2000 | 3592 | 2200 | 2100 | 6/8 | 6/8 | 150 | 32 | 40 | 50 | 10000 | 1800 | 300 |
| ZCW - 12000 | 2000 | 4192 | 2200 | 2700 | 6/8 | 6/8 | 200 | 32 | 40 | 50 | 12000 | 1800 | 300 |
| ZCW - 15000 | 2000 | 5092 | 2200 | 3600 | 6/8 | 6/8 | 200 | 32 | 40 | 50 | 15000 | 1800 | 300 |
| ZCW - 20000 | 2400 | 4830 | 2600 | 3200 | 8/8 | 8/8 | 200 | 32 | 40 | 50 | 20000 | 2000 | 300 |